資料１－１（３）地下水調査結果（周辺井戸湧水）（平成 20 年 7 月 13 日(夏)、12 月 6 日(冬)現地調査実施）

※イオンバランス調査結果の見方は補足資料２を参照

：夏　現地調査実施

：冬　現地調査実施

対照地区

周辺　No. 14
井戸深:測定不能、水位:測定不能
夏:pH:6.7、EC:219μS/cm、水温:17.9℃
冬:pH:7.0、EC:221μS/cm、水温:14.2℃

周辺　No. 13
井戸深:測定不能、水位:測定不能
夏:pH:8.1、EC:173μS/cm、水温:18.8℃
冬:pH:8.1、EC:165μS/cm 水温:14.5℃

浸出水　IB No.4

浸出水　TB No.2

周辺井戸・湧水調査の調査範囲

A地区

周辺　No. 1
井戸深:36.7m、水位：自噴
夏:pH:6.9、EC:220μS/cm、水温:14.9℃
冬:pH:7.0、EC:203μS/cm、水温:15.0℃

周辺　No. 2
井戸深:測定不能、水位：自噴
夏:pH:7.0、EC:203μS/cm、水温:14.5℃
冬:pH:7.1、EC:194μS/cm、水温:14.5℃

周辺　No. 3
井戸深:測定不能、水位:GL-0.8m
夏:pH:7.2、EC:215μS/cm、水温:16.9℃
冬:pH:7.4、EC:199μS/cm、水温:12.8℃

周辺　No. 4
井戸深:39.9m、水位:自噴
夏:pH:7.9、EC:178μS/cm、水温:16.5℃
冬:pH:8.0、EC:165μS/cm、水温:14.8℃

周辺　No. 5
井戸深>4.85m、水位:自噴
夏:pH:7.5、EC:159μS/cm、水温 15.8℃
冬:pH:7.4、EC:138μS/cm、水温:14.8℃

周辺　No. 12
井戸深:36.6m、水位:自噴
夏:pH:7.3、EC:209μS/cm、水温:18.5℃
冬:pH:7.2、EC:208μS/cm、水温:14.3℃

D地区

周辺　No. 8
井戸深:30.2m、水位: 自噴
夏:p:H7.3、EC:158μS/cm、水温:15.4℃
冬:pH:7.4、EC:148μS/cm、水温:14.3℃

C地区

周辺　No. 6
井戸深:11.9m、水位:GL-10.1m
夏:pH:6.7、EC:266μS/cm、水温:17.1℃
冬:pH:6.8、EC:229μS/cm、水温:15.9℃

周辺　No. 11
湧水、湧水量: 0.69L/分
夏:pH:7.7、EC:175μS/cm、水温:16.5℃
冬:pH:8.0、EC:172μS/cm、水温:11.4℃

B地区

周辺　No. 7
湧水、湧水量: 3.8L/分
夏:pH:7.4、EC:197μS/cm、水温:16.6℃
冬:pH:7.5、EC:179μS/cm、水温:13.8℃

F地区

周辺　No. 10
井戸深:9.2m、水位:GL-6.6m
夏:pH:6.5、EC:58μS/cm、水温:16.1℃
冬:pH:6.6、EC:89μS/cm、水温:15.3℃

周辺　No. 15
井戸深:3.8m、水位:GL-3.3m
夏:pH:7.0、EC:134μS/cm、水温:16.0℃
冬:pH:6.8、EC:133μS/cm、水温:13.9℃

周辺　No. 16
井戸深:測定不能、水位:測定不能
夏:pH:6.2、EC:183μS/cm、水温:18.0℃
冬:pH:6.4、EC:169μS/cm、水温:13.8℃

E地区

周辺　No. 9
井戸深:測定不能、水位: 自噴
夏:pH:7.3、EC:314μS/cm、水温:16.4℃
冬:pH:7.4、EC:297μS/cm、水温:14.9℃